








- 241 bis 720 Min.
- 121 bis 240 Min.
- 61 bis 120 Min.
- 41 bis 60 Min.
- 21 bis 40 Min.
- bis zu 20 Min.


28 Belegung alle Parkplätze




Parkraumerhebung vom 28.04.2015






29 Belegung beschränkte Parkplätze und Kundenparkplätze

Parkraumerhebung vom 28.04.2015








**30b Parkdauer Lochhauser Straße
Gebiet P1-A bis C**
Parkraumerhebung vom 28.04.2015




**30c Parkdauer Lochhauser Straße
Gebiet P1-D bis G**
Parkraumerhebung vom 28.04.2015






- 241 bis 720 Min.
- 121 bis 240 Min.
- 61 bis 120 Min.
- 41 bis 60 Min.
- 21 bis 40 Min.
- bis zu 20 Min.

**30d Parkdauer Lochhauser Straße
Gebiet P1-H bis K**
Parkraumerhebung vom 28.04.2015








**31a Gebiet P2-A bis D
Allinger Straße**




Parkraumerhebung vom 28.04.2015









**31b Parkdauer Allinger Straße/
Poststraße, Gebiet P2-A bis D**
Parkraumerhebung vom 28.04.2015





















36 Bestand

Maßstab 1:20.000
Stand 25.11.2015



37 Buslinien

Maßstab 1:20.000
Stand 25.11.2015



38 Verkehrliche Mängel

Maßstab 1:20.000

Stand 25.11.2015